

Tableau des catégories de mesures

| Catégorie de mesure (Cercl'Air, Luftunion) | | Types d'admission | | | | | | | |
|--|--|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|
| No. | Désignation | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 | Z8 |
| 1 | Paramètres physiques et humidité | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2 | Mesure en continu des gaz inorganiques CO, CO ₂ , NOx, O ₂ | | X | X* | X | X | X | X | X |
| 3 | Mesure de poussières totales | | | X | X | | | X | X |
| 4 | Mesure des gaz et vapeurs inorganiques (par exemple HCl, HF, NH ₃ , SO ₂) | | | | X | | | | X |
| 5 | Mesure en continu des substances organiques (par exemple COV) avec FID | | | | | X | | | X |
| 6 | Mesure des gaz et vapeurs organiques (par exemple solvants) | | | | | | X | | X |
| 7 | Mesure des métaux lourds | | | | | | | X | X |
| 8 | Mesures spéciales (par ex. PAH, PCB, dioxines/furannes) | | | | | | | | X |

* avec référence d'oxygène