

## Tableau des catégories de mesures

Catégorie de mesure (Cercl'Air, Luftunion)		Types d'admission							
No.	Désignation	Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	Z6	Z7	Z8
1	Paramètres physiques et humidité	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Mesure continue des gaz inorganiques CO, CO2, NOx, O2		X	X*	X	X	X	X	X
3	Mesure de poussière totale			X	X			X	X
4	Mesure de gaz et vapeurs inorganiques (par exemple HCl, HF, NH3, SO2)				X				X
5	Mesure continue des substances organiques (par exemple COV) avec FID					X			X
6	Mesure des gaz et vapeurs organiques (par exemple solvants)						X		X
7	Mesure des métaux lourds							X	X
8	Mesures spéciales (par ex. HAP, PCB, dioxines/furannes)								X

\* avec référence d'oxygène